

Indicador Digital sin Potencia Auxiliar



- Sin necesidad de voltaje auxiliar
- Entrada:
4-20 mA (bucle de corriente)
sensor Pt 100 sensor (conexión de 3-hilos)
- Precisión: $\pm 0.1\%$, ± 1 cifra
- Deriva de temperatura:
 $\pm 0.01\%/K$ FS
- t_{max} : $70^{\circ}C$
- Material de la cubierta:
acero inoxidable 1.4305
- Indicador y seleccionable punto decimal



